

V-0221 ANZUGSDREHMOMENTE

Anzugsdrehmoment Sitz

DN	Schraube	Anzugsmoment	Werkzeug
15	H-455-15-003	SW14	45 Nm
20	H-455-20-007	SW14	55 Nm
25	H-455-25-007	SW14	65 Nm
32	H-455-32-003	SW19	75 Nm
40	H-455-40-007	SW19	85 Nm
50	H-455-50-008	SW24	95 Nm
65	H-455-65-003	SW24	105 Nm
80	H-455-80-008	SW24	115 Nm
100	H-455-100-008	SW24	125 Nm



Einschrauben des Sitzes in das Gehäuse.

Anzugsdrehmoment Gehäuseschrauben und -mutter

DN	Schraube	Anzugsmoment	Werkzeug
15	M10	45 Nm	SW16/SW17
20	M10	45 Nm	SW16/SW17
25	M12	70 Nm	SW18
32	M14	110 Nm	SW22
40	M14	110 Nm	SW22
50	M16	150 Nm	SW24
65	M16	150 Nm	SW24
80	M16	150 Nm	SW24
100	M16	150 Nm	SW24



Verschraubung von Haube und Gehäuse.

Anzugsdrehmoment Kappenschrauben

DN	Schraube	Anzugsmoment	Werkzeug
15	M6	10 Nm	SW10
20	M6	10 Nm	SW10
25	M6	10 Nm	SW10
32	M8	25 Nm	SW13
40	M8	25 Nm	SW13
50	M8	25 Nm	SW13
65	M10	45 Nm	SW16/SW17
80	M10	45 Nm	SW16/SW17
100	M10	45 Nm	SW16/SW17



Verschraubung von Kappe mit Gehäuse mit und ohne Anlüftung.